



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014

Θέμα: Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων HYUNDAI μοντέλων Tucson JM, ix35, Coupe GK και i30, για προληπτικό έλεγχο ηλεκτρικής βαλβίδας φρένων και αντικατάσταση αν χρειάζεται

Η **Γενική Γραμματεία Καταναλωτή** ανακοινώνει ότι η εταιρεία **HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε**, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων **HYUNDAI μοντέλων Tucson JM, ix35, Coupe GK & i30**.

Η ανάκληση αφορά συνολικά 9592 οχήματα:

- (441) οχήματα TUCSON-JM, παραγωγής από 1^{ης} Μαρτίου 2006 έως και 19^{ης} Οκτωβρίου 2006 (εύρος πλαισίων από ΚΜΗJN81VP6U415752 έως και ΚΜΗJN81BP7U564966) & παραγωγής από 1^{ης} Μαρτίου 2009 έως και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2009 (εύρος πλαισίων από ΚΜΗJN81BP9U093247 έως ΚΜΗJN81VNAU175661)
- (175) οχήματα ix-35, παραγωγής από 8^{ης} Ιανουαρίου 2010 έως και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011 με εύρος πλαισίων από U5YZU81VDBL000141 έως ΤΜΑJΤ81VACJ229054.
- (8711) οχήματα i30 Fd & FDe, παραγωγής από 1^{ης} Ιανουαρίου 2007 έως και 15^{ης} Αυγούστου 2011 (εύρος πλαισίων από ΚΜΗDC51TP8U016614 έως και ΚΜΗDB51DMAU226043) & παραγωγής από 8^{ης} Νοεμβρίου 2008 έως και 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2011 (εύρος πλαισίων από ΤΜΑDC51CP9001593 έως ΤΜΑDB51SACJ242616)
- (265) οχήματα Coupe GK, παραγωγής από 1^{ης} Οκτωβρίου 2005 έως και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2008 με εύρος πλαισίων από ΚΜΗΗN61DR6U199286 έως ΚΜΗΗ61DP8U297029.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να εμφανιστεί βλάβη σε επαφή που βρίσκεται στην βαλβίδα φρένων. Η συγκεκριμένη βαλβίδα ενεργοποιεί τα φώτα φρένων όταν πιέζεται το πεντάλ φρένου. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της βαλβίδας λόγω κακής επαφής, είναι πιθανόν όταν πιέζεται το πεντάλ φρένου είτε να μην ανάψουν τα φώτα φρένων είτε να παραμείνουν αναμμένα αφού αφεθεί και πάλι το πεντάλ φρένου.

Ανάλογα με το εξοπλισμό του αυτοκινήτου είναι πιθανόν ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας να έχουμε και τα παρακάτω:

1. Σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο να μην αποσυμπλέκεται ο επιλογέας από την θέση «Ρ» (parking).
2. Σε αυτοκίνητα με ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης (ESC) αυτό να τίθεται εκτός λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των (9592) επηρεαζόμενων οχημάτων Hyundai, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων HYUNDAI σε όλη την Ελλάδα, για προληπτικό έλεγχο και αντικατάσταση της βαλβίδας εάν χρειάζεται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά είτε με την εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική), είτε με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Hyundai της περιοχής τους.