



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: Ανάκληση δικύκλων σκούτερ Yamaha τύπων HW125 (XENTER 125) και HW151 (XENTER 150) για τον έλεγχο και τη βελτίωση του συστήματος διεύθυνσης

Το **Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας** ανακοινώνει ότι η εταιρεία YAMAHA MOTOR CO. σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με τη **ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης **δικύκλων σκούτερ Yamaha τύπων HW125 και HW151.**

Η ανάκληση αφορά 108 δίκυκλα σκούτερ τύπου HW125, με αριθμούς πλαισίου από SE59111001 έως SE59119570, και 864 δίκυκλα σκούτερ τύπου HW151, με αριθμούς πλαισίου από SG231101 έως SG2312581 και από SG23111001 έως SG23116975. Συγκεκριμένα, υπάρχει περίπτωση κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή οδήγηση σε κακοτράχαλους δρόμους με πολλές λακκούβες και σε υψηλή σχετικά ταχύτητα, ο σωλήνας του σταυρού να ραγίσει και τελικά να σπάσει, προκαλώντας συνθήκες ασταθούς κίνησης.

Μέχρι στιγμής παγκοσμίως έχουν αναφερθεί 13 περιπτώσεις ατυχημάτων, που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να έχει προκληθεί τραυματισμός.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δικύκλων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συμβεβλημένα συνεργεία του δικτύου YAMAHA σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση του σωλήνα του σταυρού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 210 6293595, 561 (αρμόδιοι: Ν. Λάριος, Α. Κοσκινάς).